

MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Código: P-DS-P10-F03 Versión: 06 página 1 de 1



ZONA/LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMBO (S O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL							
			DESCRIPCION	CLASIFICACION		ORIGEN	RIESGO	PERSONA	NIVEL DE FRECUENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (INDICE)	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (N) E IMPACTACION	INTERFERENCIA DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SI O NO EL RIESGO	PERSONAL DOCENTE Y EXTERNOS	ESTRATEGIA REQUERIDA PARA EL RIESGO ASOCIADO	ELIMINACION	SUBSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS/ EPP	
Edificio Laboratorios Antiguos -Frente al Edificio de Laboratorios de Metalurgia (salones 2 piso) Salones de clase L202, L203,L205,L206,L207, L208, L212, L215,L216	Edificio de 4 niveles 40 salones donde se dictan clases a la diferentes escuelas que tiene la Universidad, 4 auditorio y 6 laboratorios. Espacios para dictar clases presencial como posgrados	SI	Espacios los cuales puede generar actos o condiciones inseguras por factores humano	Condiciones de Seguridad	Caidas, torceduras, laceraciones, golpes, cortos circuitos, conatos, cansancio a nivel cervical, lesiones osteomusculares o dolor lumbar	N/E	N/E	Se ha capacitado de autocuidado y reporte de actos y condiciones inseguras	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	SI	N/E	N/E	Mantenimiento locativo periódico	Cambio de muebles deteriorados o dañados, fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes de trabajo, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A
Edificio Laboratorios Antiguos -Frente al Edificio de Laboratorios de Metalurgia (aula L213) adscrita a la Escuela de Ingeniería de Electrónica- Facultad de Ingeniería	Aula de clase con 19 puestos con equipos de computo para electrónica digital. Se dictan clases a estudiantes de la escuela de electrónica utilizando equipos de computo	SI	Postura sedente la mayor parte de la jornada laboral no se realiza digitación continua	Biomecánico	Problemas vasculares, lumbares, hernias discales, fatiga, dolores musculoso esqueléticos, síndrome del túnel del carpo bilateral y tendinitis	N/E	N/A	La Universidad realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	1	SI	N/A	N/A	N/A	Gestionar capacitación de higiene postural, realizar seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, realizar capacitaciones sobre prevención y control de programas de riesgo y entrenamiento de la cultura del auto cuidado y realizar seguimiento a al informe de condiciones de salud y adecuación de puestos de trabajo	N/A
Edificio Laboratorios Antiguos- (salones 2 piso) sala de profesores (Instituto Internacional de Idiomas) Pregrado L201	Área destinada a explicar tareas y actividades de apoyo adicional es una sala de profesores. Espacios para dictar clases dar asesorías y sala de profesores	SI	Área recién remodelada pero se evidencia cajas debajo de las mesas el cableado del internet no esta canalizado.	Condiciones de Seguridad	Caidas, torceduras, laceraciones, golpes, cortos circuitos, conatos y lesiones	N/E	N/A	Los puestos de trabajo son nuevos, sillas, mesas	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	30	SI	N/A	N/A	Realizar el cableado y la señalización de riesgo eléctrico	Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes de trabajo, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A
Edificio Laboratorios Antiguos-Frente al Edificio de Laboratorios de Metalurgia (Instituto Internacional de Idiomas) Pregrado		SI	Sobre carga laboral en actividades administrativas como académicas	Psicosocial	Desmotivación, cansancio, stress, fatiga, depresión, irritabilidad, síndrome de Burnout o del quemado	N/E	N/E	Se aplico la batería de la Javeriana sobre riesgo psicosocial	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	30	SI	N/A	N/A	N/A	Reorganización del trabajo, proponer maneras diferentes de realizar las actividades diarias, seguimiento en el programa de riesgo psicosocial, realizar jornadas de actividad física y vida saludables, participar en las actividades de PyP	N/A
Edificio Laboratorios Antiguos-Frente al Edificio de Laboratorios de Metalurgia (Instituto Internacional de Idiomas) Pregrado	Coordinación de actividades académicas y administrativas del Instituto Internacional de Idiomas, al cual dicta idioma extranjero en (Inglés, francés y Alemán). Asignar cargas académicas para todos los programas de la universidad, dictar clases a los estudiantes de pregrado, organizar actividades culturales a los estudiantes de pregrado como son: Karaoke, festival de la canción extranjera, club conversacional y tutorías, realizar el examen de clasificación del manejo del idioma extranjero, inscripciones y cambios de grupo, organizar y aplicación a la prueba estandarizada clasificación del manejo del idioma extranjero, atención a los estudiantes, plan de dietas para la asignación de grupos, asignación carga académica, plan de acción, programa de radio en la emisora UPTC radio, inducción a los nuevos estudiantes uptcistas.	SI	Atención al público interno y externo y línea telefónica.	Psicosocial	Ansiedad, depresión, agresión, estrés, fatiga e irritabilidad	N/E	N/E	Se aplico la batería de la Javeriana sobre riesgo psicosocial	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	30	SI	N/A	N/A	N/A	Reorganización del trabajo, proponer maneras diferentes de realizar las actividades diarias, seguimiento en el programa de riesgo psicosocial, realizar jornadas de actividad física y vida saludables, participar en las actividades de PyP	N/A
Edificio Laboratorios Antiguos-Frente al Edificio de Laboratorios de Metalurgia (Instituto Internacional de Idiomas) Pregrado		SI	Desarrollan actividades con equipo de computo	Biomecánico	Stress, cansancio mental, desmotivación, dolores osteomusculares, dorsales, lumbares.	N/E	N/A	La Universidad realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos	6	2	12	GRAVE(G)	25	300	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	30	SI	N/A	N/A	N/A	Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar, cambio de tareas para conseguir que se utilicen diferentes grupos musculares y al mismo tiempo, se disminuya la monotonía en el trabajo y seguimiento a los funcionarios en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular.	N/A
Edificio Laboratorios Antiguos-Frente al Edificio de Laboratorios de Metalurgia (Instituto Internacional de Idiomas) Pregrado		SI	Ruido generado por las máquinas que utilizan en los laboratorios del primer piso	Físico	Cefaleas, estrés, desconcentración, hipoacusia.	N/E	N/E	N/E	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	60	SI	N/A	N/A	Aislar las áreas donde se requiere utilizar equipos que generen ruido	Se recomienda realizar medición higiénicas en los laboratorios y seguimiento a el informe emitido por este estudio, realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras y fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras.	N/A
Edificio Laboratorios Antiguos -Frente al Edificio de Laboratorios de Metalurgia (salones 3 piso) Salones de clase L315, L316,L317A,L318,L319, L319A, L319B, L319C,L319D.	Edificio de 4 niveles 40 salones donde se dictan clases a la diferentes escuelas que tiene la Universidad, 4 auditorio y 6 laboratorios. Espacios para dictar clases presencial como posgrados	SI	Espacios los cuales puede generar actos o condiciones inseguras por factores humano ya que faltan jornadas de aseó.	Condiciones de Seguridad	Caidas, torceduras, laceraciones, golpes, cortos circuitos, conatos, cansancio a nivel cervical, lesiones osteomusculares o dolor lumbar	N/E	N/E	Se ha capacitado de autocuidado y reporte de actos y condiciones inseguras	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	SI	N/E	N/E	Mantenimiento locativo periódico	Cambio de muebles deteriorados o dañados, fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes de trabajo, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A
Edificio Laboratorios Antiguos-Frente al Edificio de Laboratorios de Metalurgia (Licenciatura de Matemáticas)	Dingir el programa de Licenciatura de Matemáticas. Asignar cargas académicas a los docentes, dictar clases a los estudiantes de orientación, atención a los	SI	Desarrollan actividades con equipo de cómputo	Biomecánico	Stress, cansancio mental, desmotivación, fatiga, molestias osteomusculares	N/E	N/A	La Universidad realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	20	SI	N/A	N/A	N/A	Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar, cambio de tareas para conseguir que se utilicen diferentes grupos musculares y al mismo tiempo, se disminuya la monotonía en el trabajo y seguimiento a los funcionarios en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular.	N/A

ZONA (USUAR)	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	NUMERO (SI/NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL					
			DESCRIPCION	CLASIFICACION		ORIGEN	MEIO	PERSONA	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (FONTE)	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (R x E x I)	INTERPRETACION DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL NIVEL DE RIESGO	PRESENCIA DE CONTROL EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO	EXISTENCIA DE REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD ASOCIADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	EQUIPOS BPP
Edificio Laboratorios Antiguos-Frente al Edificio de Laboratorios de Metalurgia (Licenciatura de Matemáticas)	Atención al público interno y externo y línea telefónica.	SI	Psicosocial	Ansiedad, depresión, agresión, estrés, fatiga e irritabilidad	N/A	N/A	Se aplico la batería de la Javeriana sobre riesgo psicosocial	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique	37	SI	N/A	N/A	N/A	Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar, cambio de tareas para conseguir que se utilicen diferentes grupos musculares y al mismo tiempo, se disminuya la monotonía en el trabajo realizar seguimiento en el programa de riesgo psicosocial	N/A
Salas de informática L216, L301, L302, L303, L304, L305, L306, L307, L308, L309, L310 y L311	Postura mixta la mayor parte de la jornada laboral y actividad de computo permanente	SI	Biomecánico	Problemas vasculares, lumbares, hernias discales, fatiga, dolores musculoesqueléticos, síndrome del túnel del carpo bilateral y tendinitis	N/E	La Universidad realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos	A tomado pausas activas y capacitación en manejo de higiene postural, y se realiza actividades deportivas	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	SI	N/A	N/A	N/A	Gestionar capacitación de higiene postural, realizar seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, realizar capacitaciones sobre prevención y control de lesiones, educación y entrenamiento de la cultura del auto cuidado y realizar seguimiento a los resultados del informe de condiciones de salud y adecuación de puestos de trabajo	N/A
Salas de informática L216, L301, L302, L303, L304, L305, L306, L307, L308, L309, L310 y L311	Riesgo eléctrico por sobre carga por conexiones	SI	Condiciones de Seguridad	Asfixia, quemaduras, filtración ventricular, contacto directo e indirecto, cortos circuitos quemadura, heridas, desmayos y la muerte	tablero normal, regulado y estabilizadores para los equipos de computo	Se encuentra ubicado extintor	El edificio cuenta con brigadistas entrenados para evacuar y contención de contactos y apoyo de Bomberos de Turja	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	20	SI	N/A	N/A	N/A	Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes de trabajo, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A
Salas de informática L216, L301, L302, L303, L304, L305, L306, L307, L308, L309, L310 y L311	Las áreas en las cuales se puede presentar humedad por filtraciones de agua lluvia en techo o paredes	SI	Condiciones de Seguridad	Enfermedades de la piel, visuales, respiratoria, dermatitis, alergias, hongos	N/E	Se ha reportado esta condición insegura a Planeación, Servicios Generales	N/A	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	SI	N/E	N/E	Gestionar el arreglo correspondiente a la humedad que tiene las salas	Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes de trabajo, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A
Salas de informática L216, L301, L302, L303, L304, L305, L306, L307, L308, L309, L310 y L311	Los fines de semana deben abrir las salas de informáticas para los programas de posgrados y especializaciones, la cual se encuentra a cargo 1 solo funcionario	SI	Psicosocial	Cansancio, Estrés, Cefaleas, desconcentración.	N/E	N/E	Se ha capacitado de autocuidado y reporte de actos y condiciones inseguras y se aplico la batería de la Javeriana sobre riesgo psicosocial	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	1	SI	N/A	N/A	N/A	Reorganización del trabajo, implementar actividades del programa riesgo psicosocial, participar en las actividades deportivas y jornadas de salud realizadas por la universidad	N/A
Salas de informática L216, L301, L302, L303, L304, L305, L306, L307, L308, L309, L310 y L311	En la sala donde esta ubicado el rack genera ruido y el funcionario a cargo permanece 2 horas máximo ya que el lugar es donde pueden verificar por cámaras las salas de informáticas	SI	Físico	Dolor de cabeza, stress, migrañas, insomnio	N/E	N/E	N/E	2	1	2	LEVE(L)	11	22	III	Mejorable	Mejorar el control existente	1	SI	N/A	N/A	N/A	Se recomienda realizar medición higiénicas en el lugar y realizar seguimiento a el informe emitido por este estudio, realizar seguimiento en el programa de prevención de lesiones inducidas por ruido ocupacional, fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras.	N/A
Salones a cargo de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (L-316, L-317, L-318- L-319, L-320)	Espacios los cuales puede generar condiciones inseguras ya se en varios salones se evidencia que por los disturbios estudiantiles dañan salones por medio de expresiones estudiantiles, daño de vidrios y puertas	SI	Condiciones de Seguridad	Caidas, torceduras, laceraciones, golpes y cortos circuitos.	N/E	N/E	Se ha capacitado de autocuidado y reporte de actos y condiciones inseguras	2	4	8	MODERADO(M)	12	96	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	SI	N/E	N/E	Mantenimiento locativo periódico	Cambio de muebles deteriorados o dañados, fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes de trabajo, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A
Escuela de Posgrado Facultad Ciencias Económicas y Administrativas	Manejo de archivo documentación de estudiantes con polvo y ácaros	SI	Biológico	Enfermedades de la piel, visuales, respiratoria, dermatitis, alergias, hongos	N/E	N/E	N/E	2	4	8	MODERADO(M)	13	104	III	Mejorable	Mejorar el control existente	3	SI	N/A	N/A	N/A	Realizar capacitaciones de riesgo biológico, realizar jornadas de orden, limpieza y aseo, desinfección del archivo y clasificación del mismo para enviarlo a archivo general, fomentar el reporte de actos o condiciones inseguras.	N/A
Escuela de Posgrado Facultad Ciencias Económicas y Administrativas	Atención a estudiantes y profesores de las áreas asistencia de cada área académica y administrativa, Asignar cargas académicas a los docentes, dictar clases a los estudiantes y atención a los estudiantes, asignación carga académica.	SI	Biomecánico	Stress, cansancio mental, desmotivación, fatiga, molestias osteomusculares, problemas vasculares, lumbares, hernias discales.	N/E	La Universidad realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos	A tomado pausas activas y capacitación en manejo de higiene postural	6	2	12	GRAVE(G)	25	300	II	No Aceptable con Control Especifico	Corregir o adoptar medidas de control	3	SI	N/A	N/A	N/A	Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar, cambio de tareas para conseguir que se utilicen diferentes grupos musculares y al mismo tiempo, se disminuya la monotonía en el trabajo y seguimiento a los funcionarios en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular, realizar seguimiento al informe de condiciones de salud.	N/A
Edificio Laboratorios Antiguos -Frente al Edificio de Laboratorios de Metalurgia (salones 4 piso) Auditorios L411A, L411B, L412A, L412B	Edificio de 4 niveles 40 salones donde se dictas clases a la diferentes escuelas que tiene la Universidad, 4 auditorio y 6 laboratorios. Espacios para dictar clases presencial como posgrados	SI	Condiciones de Seguridad	Caidas, torceduras, laceraciones, golpes, cortos circuitos, contactos, cansancio a nivel cervical, lesiones osteomusculares o dolor lumbar	N/E	N/E	Se ha capacitado de autocuidado y reporte de actos y condiciones inseguras	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	20	SI	N/E	N/E	Mantenimiento locativo periódico	Cambio de muebles deteriorados o dañados, fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes de trabajo, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A

ZONA/LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA	RUMBO (S O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	ACCIONES IMPLEMENTADAS			EVALUACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		ESTRATEGIAS DE CONTROL							
			DESCRIPCION	CLASIFICACION		ORIGEN	MEDIO	PERSONA	NIVEL DE FRECUENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PEROJABILIDAD (N/N/E)	NIVEL DE SEVERIDAD (N/N/E)	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RESOLUCION E INTERFERENCIA	NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO	PERSONAL LOCENTE NO DOCENTE Y EXTERNOS	ENTRADA REQUERIDO SUPLENIDO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS O ADVERTENCIA	EQUIPOS/EPP
1,2,3, 4 pisos del edificio de antiguos laboratorios se encuentran ubicados los gabinetes de comunicaciones	Área en la cual se ubico dispositivos que se encargan de transmitir la información, enviar a todos los equipos el servicio de internet y conexión a la red de los equipos del sector. Determinar la ruta de los cables para dar servicios a una red de cableado estructurado para centralizar todas las conexiones	SI	Equipos eléctricos con cableado con alta y baja densidad	Condiciones de Seguridad	Contacto directo e indirecto, cortos circuitos, quemadura, heridas, desmayos y la muerte	El personal solo puede entrar si esta autorizado, el área se encuentra con señalización y las llaves de los cuartos solo las tienen los de sistemas.	Se encuentra ubicado extintor	El edificio cuenta con brigadistas entrenados para evacuar y contención de conatos y apoyo de Bomberos de Turja	2	3	6	MODERADO(M)	10	60	III	Mejorable	Mejorar el control existente	2	SI	N/A	N/A	N/A	Espacios los cuales puede generar actos o condiciones inseguras por factores humano, seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes de trabajo, realizar simulacros por conatos de incendio	Overol, botas de seguridad, respirador N95, casco, guantes y gafas de seguridad
1,2,3, 4 pisos del edificio de antiguos laboratorios se encuentran ubicados los gabinetes de comunicaciones		SI	Comportamiento humano o actitudes adoptadas por los trabajadores	Condiciones de Seguridad	Caidas, golpes, heridas, laceraciones y contusiones.	Señalización en edificios y áreas comunes	Socialización de medidas de autocuidado, jornadas de orden, limpieza y aseo y reporte de actos y condiciones inseguras, socialización en inducción y re inducción sobre SST	La Universidad cuenta con brigadistas en caso de alguna emergencia, botiquín portátil y personal, Médico y Enfermera.	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	2	SI	N/A	N/A	N/A	Crear conciencia sobre la cultura del autocuidado y reforzar el reporte de actos y condiciones inseguras, charlas sobre seguridad en los puestos de trabajo y toma de conciencia	N/A
1,2,3, 4 pisos del edificio de antiguos laboratorios se encuentran ubicados los gabinetes de comunicaciones		SI	Se encuentra instalados en el 1 piso (2) swichs de comunicaciones 2 piso (2), 3 piso (7) y 4 piso (2) swichs de comunicaciones los cuales generan leve ruido	Fisico	Dolor de cabeza, irritacion, ansiedad, stres	1 piso aislado, 2 piso hubicado en el pasillo y acceso restringido	Se realiza exámenes médicos ocupacionales	Se realizan pausas mentales y se realizas campañas de PYP y cuidado auditivo	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	2	SI	N/E	N/E	N/E	Realizar pausas mentales, capacitación en higiene postural, realizar seguimiento en el programa de PYP y programa de prevención de lesiones inducidas por ruido y realizar seguimiento al informe de condiciones de salud	N/A
1,2,3, 4 pisos del edificio de antiguos laboratorios se encuentran ubicados los gabinetes de comunicaciones		SI	Realizan movimiento repetitivos por manipulación de equipos de mantenimientos de cableado	Biomecánico	Cansancio, varices, Lesiones osteomusculares de diversa magnitud y severidad, dolores musculo esqueléticos, síndrome del túnel del carpo bilateral y tendinitis	N/E	Se realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos	Socialización de pausas activas y tienen 15 minutos de descanso y asistir a realizar actividad física en el gimnasio para funcionarios y socialización de reporte de actos y condiciones inseguras y uso de guantes de protección	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	2	SI	N/E	N/E	N/E	Capacitar en higiene postural y generar hábitos de limpieza orden y aseo de puestos de trabajo, continuar con las pausas activas físicas y mentales, realizar seguimiento en el programa para la prevención de lesiones osteomuscular y riesgo cardiovascular, seguimiento al reporte de las condiciones de salud	Guantes de protección
1,2,3, 4 pisos del edificio de antiguos laboratorios se encuentran ubicados los gabinetes de comunicaciones		SI	En el area de coordinacion se almacena cajas y equipos de computo generando obstruccion en caso de alguna emergencia por caída de persona u objetos	Condiciones de Seguridad	Caida de persona, heridas abiertas, moretones, esquinces, fracturas, quemaduras	N/E	Se cuenta con extintor	La universidad realiza capacitaciones de jornadas de orden, limpieza y aseo.	2	4	8	MODERADO(M)	10	80	III	Mejorable	Mejorar el control existente	2	SI	N/E	N/E	N/E	Realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras, reporte de accidentes o incidentes de trabajo, verificar el plan de gestión del riesgo y desastre, verificar los equipos de emergencia que estén cargados, dispuestos y a la mano, realizar simulacros.	N/A
Áreas comunes Edificio Laboratorios Antiguos (Todo el personal y áreas administrativas)		SI	Desarrollan actividades con equipo de cómputo	Biomecánico	Stress, cansancio mental, desmotivación, fatiga, molestias osteomusculares	N/E	La Universidad realiza exámenes médicos ocupacionales periódicos	A tomado pausas activas y capacitación en manejo de higiene postural	6	3	18	GRAVE(G)	10	180	II	No Aceptable o Aceptable con Control Especifico	Corregir o adaptar medidas de control	200	SI	N/A	N/A	N/A	Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar, cambio de tareas para conseguir que se utilicen diferentes grupos musculares y al mismo tiempo, se disminuya la monotonía en el trabajo y seguimiento a los funcionarios en el programa para la prevención de lesiones osteomusculares y riesgo cardiovascular y realizar seguimiento al informe de condiciones de salud.	N/A
Áreas comunes Edificio Laboratorios Antiguos (Todo el personal y áreas administrativas)		SI	Mala distribución de las áreas de trabajo y falta muebles para guardar libros	Condiciones de Seguridad	Desmotivación, cansancio, stress	N/E	N/A	Se ha capacitado en autocuidado y reporte de actos y condiciones inseguras	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	200	SI	N/A	N/A	N/A	Compra y ubicación de puestos de trabajo ergonómicos y compra de muebles de oficina, reporte de actos o condiciones inseguras y fomentar el reporte de accidentes o incidentes de trabajo	N/A
Áreas comunes Edificio Laboratorios Antiguos (Todo el personal y áreas administrativas)		SI	Falta de mecanismo para evitar el exceso de la entrada de luz natural en los salones de clase.	Fisico	Cefaleas, stress, fatiga y cansancio visual.	N/E	En algunos salones hay cortinas pero se encuentran en mal estado	N/E	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	200	SI	N/A	N/A	Ubicar película polarizada	Arreglo de las persianas que estén en mal estado, reporte de actos o condiciones inseguras y realizar seguimiento en el programa de control de condiciones inseguras	N/A
Áreas comunes Edificio Laboratorios Antiguos (Todo el personal y áreas administrativas)	SI	Y el 98.6% restante de las áreas evaluadas obtuvieron un criterio FAVORABLE logrando más de 5 renovaciones hora, en general estas áreas mantienen ACH superiores al requisito legal.	Fisico	Transmisión de SARS-CoV-2 síntomas de COVID-19, gripas, mits, hongos, bacterias, alergias	N/A	Se notifico a el proceso de Planeación Institucional las observaciones del informe	Capacitación continua de medidas de prevención de contagio y entrega de EPP tapabocas quirúrgico	2	1	2	LEVE(L)	10	20	IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis mas preciso lo justifique	150	SI	N/A	N/A	N/A	La universidad cuenta con estrategias de comunicación frente a la prevención de contagio de COVID 19, capacitación sobre medidas preventivas, entrega de tapabocas quirúrgico, puntos de lavado de manos y planas para evitar aglomeraciones según lo establecido por el gobierno nacional	Respirador N95	